JOHA PACK
Flexible GmbH

Am Sophienhof 9
D-24941 Flensburg
Phone: +49 461 940 2654 – 0
E-Mail: info@johapack.de

Flensburg, 03.11.2026

**WICHTIGE KUNDENINFORMATION**

**Hinweise zum Transport, zur Lagerung und Verarbeitung von Tabaksbeuteln**

- Für den Transport und die Lagerung unserer Verpackungen empfehlen wir Temperaturen von 10 – 20°C. Optimalerweise liegt die Temperatur zwischen 15 – 20°C. Vermeiden Sie hierbei unbedingt hohe Temperaturen von über 40°C sowie direkte Sonneneinstrahlung bzw. direkte Nähe zu Wärmequellen – dies kann zu einer ungewollten Aktivierung des Klebesiegels führen.

- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei 50% liegen. Zu trockene oder zu feuchte Luft führt zu Veränderungen im Packstoff und erschwert die Verarbeitung.

- Vermeiden Sie unbedingt – auch kurzfristig z.B. beim Verladen – eine Lagerung im Freien.

- Wir empfehlen grundsätzlich das Verpackungsmaterial mindestens 24 Stunden vor der Verwendung idealerweise in den Verarbeitungsräumen originalverpackt zu lagern.

- Bitte fächern Sie die Beutel auf, damit sie sich voneinander lösen, bevor Sie sie in die Maschine einlegen.

- Achten Sie darauf, dass angebrochene Ware wieder sorgfältig verpackt wird.

- Die Lagerdauer sollte 6 Monate nicht überschreiten.